



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

**ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA**  
CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS



**ERAIKIN AMAITUA** EDIFICIO TERMINADO

<b>Erregistro-zenbakia</b> Nº de registro	CEE/CAPV/2015/00036442 E
<b>Egun honetan sinatua</b> Suscrito el	18/5/2015
<b>Noiz arteko balioa</b> Válido hasta	18/5/2025
<b>Eraikina</b> Edificio	San Vicente, 11
<b>Helbidea</b> Dirección	Errepidea/Carretera San Vicente/San Bizente 11 48510
<b>Herria</b> Localidad	Valle de Trápaga/Trapagaran Bizkaia
<b>Zona klimatikoa</b> Zona Climática	C1
<b>Eraikinaren erabilera</b> Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos Beste erabil. batzuk

**KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA**  
ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

**Energia primarioko kontsumoa**  
Consumo de energía primaria  
kWh/m<sup>2</sup> año

**CO<sub>2</sub> igorpenak**  
Emisiones de CO<sub>2</sub>  
KgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> año<sup>2</sup>

**A** Eraginkorragoa  
Más eficiente

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G** Ez hain eraginkorra  
Menos eficiente

**662**

**165**

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.