

# CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

## ETIQUETA



### DATOS DEL EDIFICIO

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| Normativa vigente construcción / rehabilitación | Tipo de edificio | Viviendas Unifamiliares |
| CONSTRUCCIÓN 1991                               | Dirección        | Cl Angosta Bahona 2     |
| Referencia/s catastral/es                       | Municipio        | Ibros                   |
| 6088006VH5068N0001HU                            | C.P.             | 23450                   |
|   | C.Autónoma       | Andalucía               |

### ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía  
kW h / m<sub>2</sub> año

Emisiones  
kg CO<sub>2</sub> / m<sub>2</sub> año

| Calificación             | Consumo de energía<br>kW h / m <sub>2</sub> año | Emisiones<br>kg CO <sub>2</sub> / m <sub>2</sub> año |
|--------------------------|---|--|
| <b>A</b> más eficiente   |   |  |
| <b>B</b>                 |   |  |
| <b>C</b>                 |   |  |
| <b>D</b>                 |   |  |
| <b>E</b>                 | <b>251.33</b>                                   | <b>50.22</b>   |
| <b>F</b>                 |   |  |
| <b>G</b> menos eficiente |   |  |

### REGISTRO

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| PRY/000643752/01/2020 | 14/04/2030              |
|                       | Válido hasta dd/mm/aaaa |

