

 <p>EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO</p>	<p>ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS</p> 	
	<p>ERAIKIN AMAITUA EDIFICIO TERMINADO</p>	
<p>Erregistro-zenbakia Nº de registro</p>	<p>CEE/CAPV/2018/00120506 E</p>	
<p>Egun honetan sinatua Suscrito el</p>	<p>11/5/2018</p>	
<p>Noiz arteko balioa Válido hasta</p>	<p>11/5/2028</p>	
<p>Eraikina Edificio</p> <p>Helbidea Dirección</p> <p>Herria Localidad</p> <p>Zona klimatikoa Zona Climática</p> <p>Eraikinaren erabilera Uso del edificio/vivienda/local</p>	<p>Plaza/Plaza Larramendi 3 Bajo 1D 48940</p> <p>Lamiako Bizkaia</p> <p>C1</p> <p>Otros Usos Beste erabil. batzuk</p>	
<p>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA</p>	<p>Energia primarioko kontsumoa (1) Consumo de energía primaria (1) kWh/m² año</p>	<p>CO₂ Igorpenak Emisiones de CO₂ KgCO₂/m² año²</p>
<p>A Eraginkorragoa Más eficiente</p>		
<p>B</p>		
<p>C</p>		
<p>D</p>		
<p>E</p>		
<p>F</p>		
<p>G Ez hain eraginkorra Menos eficiente</p>	<p>495</p>	<p>83</p>

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO₂) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.