

# CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

## ETIQUETA



### DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación	Tipo de edificio	Viviendas Unifamiliares
CONSTRUCCIÓN 1960	Dirección	CI San Benito 2
Referencia/s catastral/es	Municipio	Porcuna
5624511UG9952S0001HB	C.P.	23790
	C.Autónoma	Andalucía

### ESCALA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía  
kW h / m<sub>2</sub> año

Emisiones  
kg CO<sub>2</sub> / m<sub>2</sub> año

Calificación	Consumo de energía kW h / m <sub>2</sub> año	Emisiones kg CO <sub>2</sub> / m <sub>2</sub> año
<b>A</b> más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>	<b>245.01</b>	<b>47.40</b>
<b>F</b>		
<b>G</b> menos eficiente		

### REGISTRO

PRY/000645028/01/2020

05/04/2030

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA  
Directiva 2010 / 31 / UE

