



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

**ERAIKINAREN ENERGIA-KALIFIKAZIOA ETIKETA**  
**CALIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS**



**ERAIKIN AMAITUA** EDIFICIO TERMINADO

<b>Erregistro-zenbakia</b> Nº de registro	CEE/CAPV/2017/00075056 E
<b>Egun honetan sinatua</b> Suscrito el	12/9/2016
<b>Noiz arteko balioa</b> Válido hasta	12/9/2026
<b>Eraikina</b> Edificio	
<b>Helbidea</b> Dirección	Larramendi 3 PLANTA BAJO, LOCALES 1 I y 2 I
<b>Herria</b> Localidad	Lamiako Leioa (Bizkaia) 48940
<b>Zona klimatikoa</b> Zona Climática	C1
<b>Eraikinaren erabilera</b> Uso del edificio/vivienda/local	Otros Usos

<b>KALIFIKAZIO ENERGETIKOKO ESKALA</b> ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>Energia primarioko kontsumoa (1)</b> Consumo de energía primaria (1) kWh/m <sup>2</sup> año	<b>CO<sub>2</sub> igorpenak</b> Emisiones de CO <sub>2</sub> kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> año <sup>2</sup>
<b>A</b> eraginkorragoa más eficiente		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		<b>52</b>
<b>E</b>		
<b>F</b>	<b>310</b>	
<b>G</b> ez hain eraginkorra menos eficiente		

Eraikinaren kontsumo errealean eta karbono-dioxidoaren igorpenetan (CO<sub>2</sub>) eragina dute, besteak beste, eraikinaren eragiketa- eta funtzionamendu-baldintzek eta baldintza klimatikoek.

El consumo real del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) dependerá de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros aspectos.

(1) Etiketa honen osagarri den ziurtagirian adierazitako kalifikazio energetikoaren arabera.

(1) Según calificación energética obtenida en el certificado que acompaña esta etiqueta.